

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району

663230, с. Туруханск, ул. Советская, 31 тел. 8(39190) 4-42-55 (ondturuhansk@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 48/1/1-5

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования до творчества «Островок»

(далее МКО ДО ДТ «Островок»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения ВРИО начальника ОНД и ПР по Туруханскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю № 48 от «20» июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

(наименование органа ГПН)

« 06 » августа 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120

« 07 » августа 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Туруханского района Красноярского края Яновским Евгением Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по МКО ДО ДТ «Островок», расположенного по адресу: Туруханский район, п. Бор ул. Кирва, 79 «А».

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директором МКО ДО ДТ «Островок» Храмцовой Тамарой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
481/1/1	Отсутствует копия сертификата соответствия требованиям и нормам пожарной безопасности на отделку пола на путях эвакуации (краска) в актовом зале.	ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 151 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25 СмпП 21-01-97* «Пожарная безопасность»	21.06.21	

		<p><i>зданий и сооружений»</i> В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p> <p><i>п. 4.3.2 СП Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ</i></p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>		
48/1/2	Деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом	<p><i>ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 –ФЗ «О техническом регулировании»</i></p> <p><i>ст. 151 Федерального закона от 22 июля 2008года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i></p> <p><i>п. 5.4.5 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов»</i></p> <p>Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны.</p> <p>Сведения о конструкциях, относящихся к элемен-</p>	21.06.21	

		<p>там чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.</p> <p>В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.</p> <p>В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм), и они не должны способствовать скрытому распространению горения.</p>		
48/1/3	Предел огнестойкости металлических конструкций лестницы в лестничной клетке выполнен с пределом огнестойкости менее R60	ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 -ФЗ «О техническом регулировании» таблица 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	21.06.21	
48/1/4	Предел огнестойкости ступеней лестницы в лестничной клетке выполнен с пределом огнестойкости менее R60	ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 -ФЗ «О техническом регулировании» таблица 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	21.06.21	
48/1/5	Уклон лестницы на путях эвакуации выполнен не в соответствии с требованиями	ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 -ФЗ «О техническом регулировании» ст. 151 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., - до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных	21.06.21	

	просмов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Туруханского района  
по пожарному надзору Яновский Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



«07» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МКО ДО ДТ

«Островок»

Храмцова Тамара Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

Храмцова Т.В.

(подпись)

«07» августа 2020 г.

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Номера «телефонов доверия»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).